



Comunicado de Imprensa

16 de dezembro de 2018

Operação de Busca e Salvamento - Helicóptero do INEM

A Força Aérea informa que no uso das suas competências e responsabilidades no âmbito do Sistema de Busca e Salvamento Aéreo e de acordo com as suas capacidades, desenvolveu cronologicamente (dias 15 e 16 de Dezembro) as seguintes ações no decorrer da missão de busca e salvamento do helicóptero do INEM:

1. Pelas 19:40 a NAV informou a Força Aérea que o Helisul 203 – HSU 203, “callsign” do Helicóptero do INEM, em operação na zona de Valongo, não reportava posição há algum tempo.
2. O Centro de Busca e Salvamento de Lisboa (RCC Lisboa), da Força Aérea, contactou então a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) que informou não ser conhecedora de qualquer ocorrência.
3. Em sequência, o RCC Lisboa contactou a GNR de Baltar que informou não ter conhecimento de qualquer ocorrência.
4. O RCC Lisboa efetuou igualmente tentativa de contato com a GNR de Massarelos mas o telefone estava indisponível.
5. Contactado o Comando Territorial da GNR do Porto, o RCC Lisboa é informado que não haveria conhecimento de qualquer ocorrência, no entanto estes informam que um popular, através de um telefonema, tinha relatado “ter ouvido um barulho estranho”.
6. Pelas 20:14 a Força Aérea altera o estado de prontidão do EH-101 de alerta na Base Aérea N.º 6 – Montijo de 45 minutos para 15 minutos em preparação para ativação.
7. Pelas 20:26, a ANPC informou a Força Aérea que um popular reportou um estrondo entre a Serra de Pias e a Serra de Santa Justa.
8. O RCC Lisboa contactou o popular e este diz que viu passar o helicóptero e que de seguida ouviu um estrondo entre a Serra de Pias e a Serra de Santa Justa.
9. Às 20:37 foi ativado o Helicóptero EH-101 Merlin em alerta na Base Aérea N.º6 – Montijo e um minuto depois é informada a ANPC de que a Força Aérea vai enviar um EH-101 para a área de operações.
10. Pelas 20:59 é contactada pela Força Aérea, a ANACOM, questionada sobre a existência de algum sinal de emergência, tendo a resposta sido negativa.
11. Às 21:33 o RCC Lisboa é informado das últimas coordenadas SIRESP do telemóvel do Piloto Comandante do Helisul 203 – HSU 203.
12. Às 21:35 o EH-101 Merlin descolou do Montijo em direção à zona de operações.
13. Às 23:05 o helicóptero da Força Aérea após reportar condições meteorológicas muito adversas na zona de operações e por não estarem reunidas as condições mínimas de segurança para a

operação da aeronave EH-101 Merlin, dirigiu-se para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde aterrou e ficou a aguardar melhoria das condições meteorológicas.

14. Às 01:44 do dia 16 de Dezembro, a ANPC informou a Força Aérea que pelas 01:29 foram localizados os destroços da aeronave do INEM.

15. Às 03:12 o EH-101 Merlin descolou do Porto em direção ao Montijo onde aterrou pelas 04:43.

A Força Aérea, ciente do valor da missão e do altruísmo associado a este tipo de atividade, sobretudo porque também realiza, diariamente, em todo o território nacional, missões de salvaguarda da vida humana, lamenta profundamente a perda de vidas em serviço, dos pilotos, médico e enfermeira, que este sábado cumpriam mais uma missão de emergência médica ao serviço do INEM.

Com profundo pesar, a Força Aérea manifesta Sentidas Condolências às famílias, amigos e aos nossos camaradas do INEM.

Mais informações contactar o porta voz da Força Aérea, Tenente-Coronel Manuel Costa através do 933 652 032.